



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL CAMPUS
CAMPUS MEXICALI

Oficio núm. 96/2025-2

Universidad Autónoma
de Baja California

25 SEP 2025

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL CAMPUS
CAMPUS MEXICALI

DESPACHADO

DRA. SÓSIMA CARILLO
Directora de la Facultad de
Ciencias Administrativas
Presente

Como es de su conocimiento, se realizó por parte de la encargada de protección civil del campus Mexicali, un recorrido por las instalaciones que componen la unidad académica a su cargo, lo anterior con el propósito de apoyar al coordinador operativo de protección civil en la identificación de las condiciones actuales de seguridad que presentan los inmuebles.

Adjunto al presente encontrará el reporte de esa visita, esperando le sea de utilidad en la toma de decisiones, de manera tal, que permita modificar los factores de riesgo que se encontraron.

Cabe mencionar que se contará con un plazo de 3 meses a partir de la recepción de este reporte para la atención de los hallazgos encontrados de acuerdo a sus posibilidades, asimismo, solicitamos enviar el reporte de atención de lo solventado.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Mexicali, B.C., 25 de septiembre de 2025
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

LIC. BERTHA ALICIA CORONADO CAMACHO



Universidad Autónoma
de Baja California

VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
PROYECTOS DEL CAMPUS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
26 SEP 2025
RECIBIDO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
DIRECCIÓN

Universidad Autónoma de Baja California
Departamento de Planeación y Proyectos del Campus

Reporte de visita de Protección Civil a Unidades Académicas y Dependencias Administrativas.


Unidad Académica o Administrativa	Facultad de Ciencias Administrativas.
Fecha y hora de visita	2 de mayo de 2025, 10:00 h.
Coordinador Operativo de Protección Civil	Mtro. Justino Alonso Laredo Muñoz.

Descripción general del sitio
La Facultad de Ciencias Administrativas consta de 5 edificios, área de sorteos y cuarto de máquinas. Los edificios "A", "B", "C" y "D" son de 4 niveles respectivamente, se conforman por aulas, cubículos, laboratorios, oficinas administrativas, cafetería, taller de alimentos, sala audiovisual, enfermería, baños, cuartos de limpieza y oficinas de dirección. El 5to edificio es de 3 niveles y se constituye por biblioteca, aulas, área de psicopedagógico, cubículos y sala de usos múltiples.

Categoría 1	Comunicación NOM-003-SEGOB-2011 Señales y avisos para protección civil. -Colores, formas y símbolos a utilizar.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo	Información adicional:		
<ul style="list-style-type: none">Cuenta con intercomunicador Motorola UABC en condiciones operativas.Cuenta con letreros informativos en caso de incendio instalados en lugares estratégicos.			



**Universidad Autónoma de Baja California
Departamento de Planeación y Proyectos del Campus**

Categoría 4	Vías de evacuación NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.	Nivel de cumplimiento	Parcial
Descripción del hallazgo		Información adicional:	
<ul style="list-style-type: none"> • Se localizó una puerta caída el 2do nivel del edificio "B". • Se localizó una puerta caída en el 3er nivel del edificio "D", esto representa un riesgo para los usuarios. • Se localizó una puerta cancelada en el 4to nivel del edificio "B". 		 <p>Puertas en condiciones no operativas.</p>	


Categoría 5	Instalaciones eléctricas NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos con tuberías.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo		Información adicional:	
<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con centros de carga identificados, completos, seguros y accesibles. 		 <p>Centro de carga señalizado.</p>	

Universidad Autónoma de Baja California
Departamento de Planeación y Proyectos del Campus

Categoría 7	Primeros auxilios NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. NOM-027-STPS-2008 Actividades de soldadura y corte. Condiciones de seguridad e higiene.	Nivel de cumplimiento	Total
	Información adicional:		
<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con mochila de primeros auxilios y equipo de inmovilización y traslado en condiciones operativas. • Cuenta con silla de ruedas para escaleras. • Dispone de desfibrilador. 	 <p>Equipo de inmovilización de extremidades y mochila de primeros auxilios.</p>  <p>Silla de ruedas para escaleras.</p>		


X

Universidad Autónoma de Baja California
Departamento de Planeación y Proyectos del Campus

Categoría 9	Orden y limpieza NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones y procedimientos de seguridad. NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.	Nivel de cumplimiento	Parcial
Descripción del hallazgo		Información adicional:	
<ul style="list-style-type: none"> Se localizó un mueble sin el sistema de sujeción apropiado en el 1er nivel del edificio "A". 		 Mueble sin sistema de anclaje correspondiente.	

Categoría 10	Preparación y respuesta NOM-002-STPS-2000 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de respuesta.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo		Información adicional:	
<ul style="list-style-type: none"> Cuenta con personal capacitado en todas las brigadas de protección civil. 			

Observaciones
<p><i>Se contará con un plazo de 3 meses a partir de la recepción de este reporte para la atención de los hallazgos encontrados, de acuerdo a sus posibilidades. Remitir estos avances al Departamento de Planeación y Proyectos del Campus.</i></p>

Nombre y firma de la persona que realizó la revisión
 Lic. Juliana Camacho Camacho



Reporte de visita de Protección Civil a Unidades Académicas y Dependencias Administrativas.

Unidad Académica o Administrativa	Facultad de Ciencias Administrativas extensión San Felipe
Fecha y hora de visita	5 de mayo de 2025, 11:30 h.
Coordinador Operativo de Protección Civil	Mtro. Justino Alonso Laredo Muñoz.
Persona que atendió la visita	L.T. Rosa Guadalupe Quintana Ruiz

Descripción general del sitio
La Extensión Universitaria San Felipe cuenta con 1 edificio de 2 plantas. Se compone de aulas, oficina, baños, laboratorio de cómputo y cuarto de aseo.


Categoría 1	Comunicación NOM-003-SEGOB-2011 Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo	Información adicional:		
<ul style="list-style-type: none">Cuenta con letreros informativos en caso de sismo e incendio, instalados en lugares estratégicos.	 <p>Letrero informativo con información actualizada.</p>		

AB

Universidad Autónoma de Baja California
Departamento de Planeación y Proyectos del Campus

Categoría 4	Vías de evacuación NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo	Información adicional:		
<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con vías de evacuación despejadas y seguras. 			

Categoría 5	Instalaciones eléctricas NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos con tuberías.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo	Información adicional:		
<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de centros de carga identificados, completos y seguros. 			

Categoría 6	Combate a incendios NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo	Información adicional:		
<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de sistema de detección de incendios. • Dispone de extintores presurizados, señalizados y colocados en sus bases. 	 Extintor presurizado y señalizado.		

Categoría 8	Sustancias peligrosas NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos con tuberías NOM-027-STPS-2008 Actividades de soldadura y corte- Condiciones de seguridad e higiene. NOM-028-STPS-2012 Sistema para la administración del trabajo- Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas.	Nivel de cumplimiento	Total
-------------	---	-----------------------	-------

Descripción del hallazgo	Información adicional:
<ul style="list-style-type: none"> Dispone de contenedores de limpieza con el etiquetado e identificación correspondiente. 	 <p>Contenedores con identificación.</p>

Categoría 9	Orden y limpieza NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones y procedimientos de seguridad. NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.	Nivel de cumplimiento	Total
Descripción del hallazgo	Información adicional:		
<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con suelos y pasillos limpios y secos. 			